

！農作業事故注意報！


トラクターの農作業事故 が発生しています！！



○畑にて転回後に前進中、左前輪が誤って斜面にかかり転落し、トラクターに挟まれ骨折。(玉名地域・50代男性)

安全対策のポイント

- ✓ ほ場や進入路は、車両に対して十分な道幅があり、路肩も視認（路肩ポール等を含む）できる。



転倒・転落事故は、路上だけでなく、ほ場でも同じくらい発生しています。特に、ほ場の出入りはバランスを崩しやすく注意が必要です！

- ✓ 安全キャブやフレーム＋シートベルト・ヘルメットを着用する。

